DUOMATIK II A

Inbetriebnahme eines Leonardsatzes mit Veritron-Duomatik-Steuerung



- 1. Ankerkreis an Klemmen 104 und 105 öffnen.
- 2. Hubwerksbremse hauptstromseitig abklemmen.
- Hauptschalter einschalten und feststellen, ob an den Klemmen 5 und 6 bzw. 7 und 8 von 1/1u1 265 V Wechselspannung anstehen.
 Außerdem kontrollieren, ob an den Klemmen 3 und 4 bzw. 9 und 10 von 1/1u1 220 V Wechselspannung anstehen.

Feststellen, ob Phasenlage zwischen den Spannungen 265 V und 220 V stimmt. Hierzu Vielfachmeßinstrument auf Wechselspannungsbereich 250 V stellen. Meßinstrument zwischen die Klemmen 3 und 6 bzw. 8 und 9 von 1/1u1 schalten. Die Spannung muß 0 V sein!

Meßinstrument zwischen die Klemmen 4 und 5 bzw. 7 und 10 von 1/1u1 schalten. Die Spannung muß ca. 45 V betragen!

- 4. Drehstromantriebsmotor des Leonardumformers einschalten und Drehrichtung anhand des Drehrichtungspfeiles am Generator überprüfen.
 - Der Generator ist mit einem Alni versehen. Der Alni-Kontakt ist so in die Steuerung geschaltet, daß er nur bei richtiger Drehrichtung des Umformers nach dem Umschalten von Stern auf Dreieck die Steuerung des Antriebsmotors freigibt.
- Meßinstrument (Wechselspannungsbereich) an die Klemmen 24 und 25 von 1/1u1 anschließen. Steuerhebel in Stellung "Null" bringen. Die hier ankommende Spannung muß ca. 0 V betragen.
- 6. Steuerhebel in Stellung 1 "Heben" bringen. Die Spannung muß jetzt ca. 0 bis 1 V betragen.
- 7. Steuerhebel in Stellung 1 "Senken" bringen. Die Spannung muß auch jetzt ca. 0 bis 1 V betragen. Beide Spannungen sollten etwa gleich groß sein. Eine genaue Übereinstimmung ist jedoch nicht notwendig.

- 8. Steuerhebel von Stellung 1 "Heben" in Endstellung bringen. Die Spannung muß jetzt ca. 35 V Wechselspannung betragen.
- 9. Denselben Vorgang im Senken wiederholen. Beide Spannungen sollten etwa gleich groß sein.
- 10. Meßinstrument auf 300 V Wechselspannungsbereich schalten und an Klemmen 23 und 26 von 1/1u1 anschließen.
- 11. Steuerhebel in Stellung "Null" bringen. Die Spannung 23 und 26 muß 0 V sein.
- 12. Steuerhebel zunächst in Stellung 1 "Heben" dann in Stellung 1 "Senken" bringen. In beiden Fällen muß jetzt an den Klemmen 23 und 26 110 V Wechselspannung anstehen.
- 13. Meßinstrument an die Klemmen 1 und 2 von 1/1u1 anschließen (Wechselspannungsbereich 300 V).
- 14. Steuerhebel zunächst in Stellung "Null", dann in Stellung "Senken" bringen. Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 muß in beiden Fällen 0 V betragen.
- 15. Steuerhebel in Stellung "Heben" bringen. Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 muß jetzt 220 V Wechselspannung betragen.
- 16. Meßinstrument auf Gleichspannungsbereich umschalten (600 V Bereich!) Meßinstrument mit Minusklemme an Klemme 11 und Plusklemme an Klemme 12 anschließen.
- 17. Steuerhebel in Stellung 1 "Heben" bringen. Mit Potentiometer P3 "minimale Geschwindigkeit Heben" ca. 30 40 V Ankerspannung einstellen.
- 18. Meßklemmen am Meßinstrument tauschen
- 19. Steuerhebel in Stellung 1 "Senken" bringen. Mit Potentiometer P4 "minimale Geschwindigkeit Senken" eine Ankerspannung von ca. 30 40 V einstellen.
- 20. Steuerhebel in Endstellung "Heben" bringen. Mit Potentiometer P1 "maximale Geschwindigkeit Heben" eine Ankerspannung von ca. 440 V einstellen (Ankernennspannung).

- 21. Meßklemmen am Meßinstrument tauschen.
- 22. Steuerhebel in Endstellung "Senken" bringen. Mit Potentiometer P2 "maximale Geschwindigkeit Senken" eine Ankerspannung von ca. 440 V einstellen (Ankernennspannung).
- 23. Instrument an Klemme 104 (+) und Klemme 105 (-) im Gleichspannungsbereich 600 V anschließen. Steuerhebel langsam von 0 bis in Endstellung Heben bringen. Bei Stellung 1 muß nun eine Spannung von ca. + 30 V anstehen. Die Spannung muß dann proportional dem Steuerhebel ansteigen, bis in der Endstellung die auf dem Leistungsschild des Generators angegebene Nennspannung erreicht ist.

Sollte sich die Anfangsspannung von ca. 30 - 40 V in Stellung 1 (es ist darauf zu achten, daß sich der Steuerhebel tatsächlich in Stellung 1 befindet) nicht ergeben, so muß das Potentiometer P3 solange verstellt werden, bis sich die gewünschte Spannung einstellt.


Sollte sich in Steuerhebelendstellung die angegebene Generatornennspannung nicht ergeben, muß Potentiometer P1 solange verstellt werden, bis sich die gewünschte Spannung einstellt.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß <u>zunächst die Anfangsspannung</u> und damit die Minimalgeschwindigkeit eingestellt wird, <u>erst danach ist die Maximalspannung</u> (Nennspannung) und damit die Nenngeschwindigkeit einzustellen.


24. Derselbe Vorgang mit Potentiometer P4 und getauschten Meßklemmen in Steuerhebelstellung "Senken" wiederholen.


Die Anfangsspannung in Steuerhebelstellung 1" Senken" kann an Potentiometer P4 ca. 10 V niedriger als bei "Heben" eingestellt werden. Auch hier ist wieder zunächst die Anfangsspannung und danach die Nennspannung einzustellen.


25. Die Ankerspannung muß nun mit dem Steuerhebel von positiver Nennspannung (+ an A und - an H) in Hebelstellung Heben stufenlos nach negativer Nennspannung in Hebelstellung Senken regelbar sein.



Senken








Whitacil Model of Green It.

Whitacil Model o

— Flacts Pecks 1999 12H750



ma 0 t

Diess Zeichnung dari ohne unsere Genehmigung weder kopiera, noch vervielfaltigt, noch Dieser zugänglich gemacht under Zuwiderhandlungen vergilteiten zu Scheusteit und eind bei Vorzätz strafber. ((Unterbergesetzt met S. 196. 1.8.2 mov


Werkstoff


Freimablichoranz


Anderungs Nr.

Freimablichoranz

Frei









05.07.2006


09:50:48


E:\MATH\E.Mayerhofer\4017\17-1151\17-1151.sch




E: \MATH\E. Marierhofer\4017\17-1151\17-1151 f=0.72








nach Beschaltanosbarr 4014-7183 @ Lötstift TIMK of 12,074



4014-6188 Blatt 1/6



DUOMATIK II A

INBETRIEBNAHME EINES LEONARDSATZES MIT VERITRON-DUOMATIK-STEUERUNG

Sach-Nr.:

9755 813 01

50 Hz

9755 832 01

60 Hz

- 1. Ankerkreis an Klemmen 104 und 105 öffnen.
- 2. Hubwerksbremse hauptstromseitig abklemmen.
- 3. Hauptschalter einschalten und feststellen, ob an den Klemmen 5 und 6 bzw. 7 und 8 von 1/1u1 265 V Wechselspannung anstehen.

 Außerdem kontrollieren, ob an den Klemmen 3 und 4 bzw. 9 und 10 von 1/1u1 220 V Wechselspannung anstehen.

Feststellen, ob Phasenlage zwischen den Spannungen 265 V und 220 V stimmt. Hierzu Vielfachmeßinstrument auf Wechselspannungsbereich 250 V stellen. Meßinstrument zwischen die Klemmen 3 und 6 bzw. 8 und 9 von 1/1u1 schalten. Die Spannung muß 0 V sein!

- Yaßinstrument zwischen die Klemmen 4 und 5 bzw. 7 und 10 von 1/1u1 schalten. Die Spannung muß ca. 45 V betragen!
- 4. Drehstromantriebsmotor des Leonardumformers einschalten und Drehrichtung anhand des Drehrichtungspfeiles am Generator überprüfen.

Der Generator ist mit einem Alni versehen. Der Alni-Kontakt ist so in die Steuerung geschaltet, daß er nur bei richtiger Drehrichtung des Umformers nach dem Umschalten von Stern auf Dreieck die Steuerung des Antriebsmotors freigibt.

- 5. Meßinstrument (Wechselspannungsbereich) an die Klemmen 24 und 25 von 1/1u1 anschließen. Steuerhebel in Stellung "Null" bringen. Die hier ankommende Spannung muß ca. 0 V betragen.
- 6. Steuerhebel in Stellung 1 "Heben" bringen. Die Spannung muß jetzt ca. 0 bis 1 V betragen.
- 7. Steuerhebel in Stellung 1 "Senken" bringen. Die Spannung muß auch jetzt ca. 0 bis 1 V betragen. Beide Spannungen sollten etwa gleich groß sein. Eine genaue Übereinstimmung ist jedoch nicht notwendig.

- 8. Steuerhebel von Stellung 1 "Heben" in Endstellung bringen. Die Spannung muß jetzt ca. 35 V Wechselspannung betragen.
- 9. Denselben Vorgang im Senken wiederholen. Beide Spannungen sollten etwa gleich groß sein.
- 10. Meßinstrument auf 300 V Wechselspannungsbereich schalten und an Klemmen 23 und 26 von 1/1u1 anschließen.
- 11. Steuerhebel in Stellung "Null" bringen. Die Spannung 23 und 26 muß 0 V sein.
- 12. Steuerhebel zunächst in Stellung 1 "Heben", dann in Stellung 1 "Senken" bringen. In beiden Fällen muß jetzt an den Klemmen 23 und 26 110 V Wechselspannung anstehen.
- 13. Meßinstrument an die Klemmen 1 und 2 von 1/1u1 anschließen (Wechselspannungsbereich 300 V).
- 14. Steuerhebel zunächst in Stellung "Null", dann in Stellung "Senken" bringen. Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 muß in beiden Fällen 0 V betragen.
- 15. Steuerhebel in Stellung "Heben" bringen. Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 muß jetzt 220 V Wechselspannung betragen.
- 16. Meßinstrument auf Gleichspannungsbereich umschalten (600 V Bereich!) Meßinstrument mit Minusklemme an Klemme 11 und Plusklemme an Klemme 12 anschließen.
- 17. Steuerhebel in Stellung 1 "Heben" bringen. Mit Potentiometer P3 "minimale Geschwindigkeit Heben" ca. 30 40 V Ankerspannung einstellen.
- 18. Meßklemmen am Meßinstrument tauschen.
- 19. Steuerhebel in Stellung 1 "Senken" bringen. Mit Potentiometer P4 "minimale Geschwindigkeit Senken" eine Ankerspannung von ca. 30 40 V einstellen.
- 20. Steuerhebel in Endstellung "Heben" bringen. Mit Potentiometer P1 "maximale Geschwindigkeit Heben" eine Ankerspannung von ca. 440 V einstellen (Ankernennspannung).
- 21. Meßklemmen am Meßinstrument tauschen.

- 22. Steuerhebel in Endstellung "Senken" bringen. Mit Potentiometer P2 "maximale Geschwindigkeit Senken" eine Ankerspannung von ca. 440 V einstellen (Ankernennspannung).
- 23. Instrument an Klemme 104 (+) und Klemme 105 (-) im Gleichspannungsbereich 600 V anschließen. Steuerhebel langsam von 0 bis in Endstellung Heben bringen. Bei Stellung 1 muß nun eine Spannung von ca. + 30 V anstehen. Die Spannung muß dann proportional dem Steuerhebel ansteigen, bis in der Endstellung die auf dem Leistungsschild des Generators angegebene Nennspannung erreicht ist.

Sollte sich die Anfangsspannung von ca. 30 - 40 V in Stellung 1 (es ist darauf zu achten, daß sich der Steuerhebel tatsächlich in Stellung 1 befindet) nicht ergeben, so muß das Potentiometer P3 solange verstellt werden, bis sich die gewünschte Spannung einstellt.


Sollte sich in Steuerhebelendstellung die angegebene Generatornennspannung nicht ergeben, muß Potentiometer P1 solange verstellt werden, bis sich die gewünschte Spannung einstellt.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß <u>zunächst die Anfangsspannung</u> und damit die Minimalgeschwindigkeit eingestellt wird, <u>erst danach ist die Maximalspannung</u> (Nennspannung) und damit die Nenngeschwindigkeit einzustellen.

24. Derselbe Vorgang mit Potentiometer P4 und getauschten Meßklemmen in Steuerhebelstellung "Senken" wiederholen.

Die Anfangsspannung in Steuerhebelstellung 1 "Senken" kann an Potentiometer P4 ca. 10 V niedriger als bei "Heben" eingestellt werden. Auch hier ist wieder zunächst die Anfangsspannung und danach die Nennspannung einzustellen.

25. Die Ankerspannung muß nun mit dem Steuerhebel von positiver Nennspannung (+ an A und - an H) in Hebelstellung Heben stufenlos nach negativer Nennspannung in Hebelstellung Senken regelbar sein.



4014-6188 Blatt 4/6

Sollte die Ankerspannung beim Betätigen des Steuerhebels sich sprungartig ändern, so ist die Polarität des Generator-Erregerfeldes zu überprüfen.

Bei Generator Rechtslauf muß bei der Steuerhebelstellung Heben Plus an J der Erregerwicklung liegen, das ergibt Plus an A der Ankerwicklung.

Sollte sich trotz Verstellen der Potentiometer P1 und P2 die Ankernennspannung nicht erreichen lassen, ist die Stellung der Potentiometer P5 zu überprüfen. Dieser Potentiometer bewirkt eine Strombegrenzung des Generatorerregerstromes. Die Einstellung erfolgt folgendermaßen:

Steuerhebel in Endstellung "Heben" bringen. Potentiometer P1 langsam gegen den Uhrzeigersinn hochdrehen. Ankerspannung beobachten! Sollte ab einem bestimmten Punkt die Ankerspannung nicht mehr ansteigen, Potentiometer bis zum linken Anschlag weiterdrehen. Nun Potentiometer P5 langsam gegen den Uhrzeigersinn hochdrehen bis eine Ankerspannung erreicht ist, die ca. 15 % über der Nennspannung liegt.

Potentiometer P1, wie unter Punkt 23 beschrieben, langsam im Uhrzeigersinn zurückdrehen bis Nennspannung erreicht ist.

Denselben Vorgang mit Potentiometer P2 in Steuerhebelstellung "Senken" wiederholen.

26. Hubwerksbremse wieder anschließen.

27. Ankerkreis an Klemme 104 wieder schließen. Ein Shunt mit einem Strombereich von ca. 50 % über dem Nennstrom in den Ankerkreis an Klemme 104 schalten. Meßinstrument mit Nullage in der Mitte an den Shunt anschließen. Meßinstrument in mV-Bereich schalten. Die Daten des Shunt sind genau zu beachten. Wird z. B ein Shunt mit den Daten 300 A/60 mV verwendet, muß ein Meßinstrument mit dem Bereich 60 mV angeschlossen werden. Bei einem Ankerstrom von z. B. 150 A zeigt das Meßinstrument 30 mV an, bei 200 A zeigt es 40 mV.

Ankerstrom

Strombereich Shunt
Spannungsbereich Shunt

· Meßwert

negs 2 angl

z. B.

$$I = \frac{300 \text{ A}}{60 \text{ mV}} \cdot 30 \text{ mV} = 150 \text{ A}$$

- 28. Potentiometer P 7 (Ankerstrombegrenzung) auf Linksanschlag drehen und ca. 1 Teilstrich der Markierung wieder im Uhrzeigersinn aufdrehen. Damit ist ein minimaler Ankerstrom eingestellt.
- 29. Steuerhebel langsam in Endstellung Heben Richtung bringen. Der Hubwerksmotor muß nun langsam mit dem eingestellten Minimalstrom hochlaufen. Jetzt Steuerhebel schnell in die Nullstellung bringen.

Es fließt nun Bremsstrom, der einen entgegengesetzten Ausschlag des Meßinstrumentes zur Folge hat. Auch hier darf der Strom keinesfalls über den eingestellten Minimalstrom steigen.

Ist dies nicht der Fall, muß unbedingt die Ursache festgestellt werden (z. B. fehlender Stromistwert oder falsche Polarität des Stromistwertes). Steuerhebel in Richtung "Heben" bringen. Nun fließt positiver Beschleunigungsstrom. Meßinstrument (Gleichspannungsbereich 15 V) an Klemme 14 (+) und 13 (-) von 1/1u1 anschließen. Beim Beschleunigen des Motors muß nun eine positive Spannung anstehen (wenn Ankernennstrom fließt: ca. 1, 8 Volt).

30. Steuerhebel schnell in die Endstellung "Heben" bringen. Potentiometer P7 im Uhrzeigersinn so lange hochdrehen, bis 130 % des Nennstromes fließen. Jetzt Steuerhebel schnell in die Endstellung "Senken" bringen. Das Meßinstrument muß nun in entgegengesetzter Richtung ausschlagen. Es muß jedoch der gleiche Strom fließen. Beschleunigungsstrom und Bremsstrom sind also gleich groß. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen und dabei den Ankerstrom genau kontrollieren.


Bei schneller Hin- und Herbewegung des Steuerhebels muß das Meßinstrument, also von + 130 % J_N nach - 130 % J_N hin und her pendeln.

- 31. Potentiometer P6 (Kreisstrom) gegen den Uhrzeigersinn ca. 3 Teilstriche hochdrehen.
- 32. Hubwerksmotor nun mit Last fahren und alle eingestellten Werte nochmals kontrollieren. Eventuell die Drehzahlen des Hubwerksmotors mit einem Drehzahlmesser kontrollieren.

Anmerkung: Sollte trotz einwandfrei funktionierender Regelung die Drehrichtung des Hubwerksmotors verkehrt sein, so ist das Motorfeld zu tauschen. Niemals den Generatoranker oder das Generatorfeld drehen!

> Sobald der Hauptschalter eingeschaltet wird, steht die gesamte Duomatik unter Spannung!

Vorsicht bei Schweißarbeiten am Kran - durch Spannungsspitzen kann die Elektronik zerstört werden - immer zuerst Hauptschalter ausschalten. Niemals bei geschlossenem Ankerkreis die intern verdrahtete Antiparallelschaltung der GSB-Leistungsteile austrennen. Durch Remanenzspannung kann ein unzulässig hoher Ankerstrom entstehen.



40 14 5 037

Beschreibung der Veritron - Duomatik - Steuerung für die Erregung von Ward-Leonard-Generatoren

Das Veritron-Duomatik Steuergerät besteht aus 3 Teilen, welche auf einer Grundplatte montiert sind.

- 1. Zusatzregler mit Sollwertintegrator und Relaiseinheit Zeichng.-Nr. 4014 1031 und 4014 1033 und 4014 1032
- 2. Veritron-Stromrichtergerät GSB I
- 3. Veritron-Stromrichtergerät GSB II

Die Spannungsversorgung für den Leistungsteil vom Veritrongerät GSB I beträgt 265 V~ und wird über die Klemmen 5 und 6 zugeführt. Die Reglerversorgungsspannung beträgt 220 V~ und wird über die Klemmen 3 und 4 zugeführt. Diese beiden Spannungen müssen synchron sein. Es ist deshalb unbedingt darauf zu achten, daß Klemme 3 und 6 gleiches Potential haben.

Der Leistungsteil vom Gerät GSB II wird mit 265 $V\sim$ über die Klemmen 7 und 8, der Reglerteil mit 220 $V\sim$ über die Klemmen 9 und 10 versorgt. Auch diese beiden Spannungen müssen synchron laufen, d. h. Klemme 8 und 9 müssen gleiches Potential haben.

Diese Spannungen werden über den Stromrichtertransformator galvanisch vom Netz getrennt. Dieser Transformator besitzt zwei getrennte Sekundärwicklungen mit 265 $V\sim$ und je eine Anzapfung bei 220 $V\sim$.

Da es sich hier um eine kreisstrombehaftete Kreuzschaltung handelt, muß die Gleichrichterendlage der beiden Veritron-Geräte der Wechselrichterendlage angeglichen werden, die bei ca. 30° elektrisch liegt. Da die max. Versorgungsspanung des Generatorfeldes 180 V Gleichspannung betragen muß, ergibt sich hieraus zwangsläufig eine Erhöhung der Versorgungsspannung auf 265 V \sim .

Die Netzfrequenz kann 50 Hz oder 60 Hz betragen. Jedoch sind bei 60 Hz-Ausführung die beiden GSB-Geräte nach den Unterlagen von BBC umzuschalten.

Zusatzregler und Sollwertintegrator

Die Platine Zusatzregler ist in ein gleiches Gehäuse wie die GSB-Geräte eingebaut.

Auf dieser Platine befinden sich der Sollwertteil, der Anker-Spannungs-Regler des Leonard-Generators sowie Steckstifte zur wahlweisen Bestückung mit einem Hochlaufintegrator.

Sollwertteil:

Als Sollwert für die Generatorspannung werden zwei voneinander unabhängige Wechselspannungen über die Klemmen 23 bis 26 auf die Klemmen S 1 und S 2 des Zusatzreglers geführt.

In der Startrastung des Steuerhebels wird auf die beiden mit S 1 bezeichneten Klemmen 110 V Wechselspannung geführt. Diese Spannung wird über den Printtrafo 4 auf ca. 6 V heruntergesetzt und über den Brückengleichrichter 8 gleichgerichtet. Nach Kondensator 12 wird diese Gleichspannung auf zwei Potentiometer 15,16 geführt, deren gemeinsamer Fußpunkt mit Regler-Nullpotential verbunden ist. Die Schleifer dieser Potentiometer werden auf die Klemmen N 1 und P 1 geführt. Über Potentiometer 15 kann die Spannung an Klemme P 1 zwischen O und plus 3 Volt verändert werden, mit Potentiometer 16 die Spannung an Klemme N 1 zwischen O und minus 3 Volt verändert werden. Mit Potentiometer 15 kann also die Anfangsgeschwindigkeit des Hubwerkmotors in der Startrastung "Heben" mit Potentiometer 16 die Anfangsgeschwindigkeit des Hubwerkmotors in Startstellung "Senken" eingestellt werden.

Der Drehgeber s 1 wird primärseitig mit 110 V Wechselspannung versorgt und liefert sekundärseitig je nach Stellung des Steuerhebels eine Spannung von ca. 0 - 35 V . In beiden Richtungen des Steuerhebels "Heben" und "Senken" ergeben sich dieselben Werte. Diese Spannung wird auf die beiden Klemmen S 2 geführt. Der Printrafo 3 mit einer Übersetzung 1:1 dient lediglich der Potentialtrennung. Nach Gleichrichtung und Glättung durch Kondensator 11 wird diese veränderliche Gleichspannung auf zwei Potentiometer 13 und 14 geführt, deren gemeinsamer Fußpunkt mit Regler-Nullpotential verbunden ist. Die Schleifer dieser Potentiometer werden auf die Klemmen N 2 und P 2 geführt.

Über Potentiometer 13 kann die positive Sollwertspannung an Klemme P 2 und mit Potentiometer 14 die negative Sollwertspannung an Klemme N 2 eingestellt werden. Mit Potentiometer 13 läßt sich also bei Steuerhebelvollausschlag die max. Hubgeschwindigkeit und mit Potentiometer 14 bei Steuerhebelvollausschlag die max. Senkgeschwindigkeit einstellen.

Der an den Klemmen P 1 und N 1 abgenommene positive und negative Sollwert für die Startstellung des Steuerhebels sowie die veränderliche positive und negative Sollwertspannung an der Klemme P 2 und N 2 werden auf je eine Relaiseinheit gegeben, welches je nach Steuerhebelstellung "Heben" oder "Senken" den positiven oder negativen Sollwert durchschaltet. Und zwar wird bei "Heben" der positive und bei "Senken" der negative Sollwert durchgeschaltet. Siehe hierzu Schaltbild der Relaiseinheit Nr. 4014 1032. Der Ausgang dieser Relaiseinheit wird auf den Eingang des Ankerspannungsreglers auf die Klemmen E 1 und E 3 geführt.

Ankerspannungsregler:

Der Anker-Spannungsregler regelt die Ankerspannung des Leonardgenerators. Es besteht aus einem integrierten Operationsverstärker der mit _ 15 V versorgt wird. Diese Versorgungsspannungen werden dem GSB I-Gerät entnommen und an die Klemmen P und N des Zusatzreglers geführt, End zwar + 15 V auf Klemme P und - 15 V auf Klemme N gemessen jeweils gegen Klemme O. Diese drei Klemmen sind zusätzlich rot gekennzeichnet.

Wie oben gesagt, werden die Ankerspannungssollwerte und damit die Drehzahlsollwerte des Hubwerkmotors an den Klemmen E 1 und E 3 eingegeben. Der Ankerspannungsistwert wird über den Gleichspannungswandler VW 2001, siehe hierzu Schaltbild BBC VW 2001, an Klemme E 2 eingegeben. Durch diesen Gleichspannungswandler, der vom GSB II-Gerät mit † 15 V versorgt wird, wird eine Potentialtrennung zwischen Ankerkreis und Regler erreicht. Die Ausgangsspannung des Wandlers beträgt bei 440 V Eingangs-Gleichspannung ca. 9,5 V Ausgangsgleichspannung.

Ankerspannungssollwert, das ist die Summe der beiden Sollwertspannungen an E 1 und E 3, und Ankerspannungsistwert E 2 sind entgegengesetzter Polarität. Diese Spannungen sind im ausgeregelten Zustand gleich groß. Nur wenige Millivolt Differenz genügen, um den Regler voll durchzusteuern. Ist die Differenz bezogen auf den Sollwert positiv, steuertder Ausgang voll nach minus 10 Volt durch, ist sie negativ, steuertder Ausgang voll nach plus 10 Volt durch. Um Regelschwingungen zu vermeiden, ist der Regler mit einer P-I Rückführung versehen.

Durch den Widerstand 32 und den Kondensator 40, die beide auf Lotstützpunkte geführt sind, kann diese im Bedarfsfalle verändert werden. Der Ausgang dieses Reglers wird auf das Potentiometer 18 geführt. Die Spannung am Schleifer kann von O bis max. † 10 Volt eingestellt werden, und stellt den Ankerstromsollwert dar, der auf Klemme A 1 geführt ist. Mit diesem Potentiometer 18 läßt sich also die Strombegrenzung einstellen. Die eingestellte Stromgrenze gilt sowohl für positive als auch negative Ankerströme, d. h. die eingestellte Begrenzung ist für "Beschleunigung" und "Verzögerung" gleich.

Sollwertintegrator:

Auf die Steckstifte 43 kann eine zusätzliche Platine, Sollwertintegrator gesteckt werden. In diesem Fall ist die Brücke "ohne Integrator" auf der Platine Zusatzregler zu entfernen und die beiden Brücken "mit Integrator" einzusetzen. Der vom Drehgeber s1 kommende Sollwert wird jetzt nicht mehr direkt auf den Ankerspannungsregler geführt, sondern auf den Hochlaufintegrator, dessen Ausgang jetzt auf den Eingang des Reglers gelegt ist. Der Sollwert steigt nun beim "Durchreißen" des Steuerhebels nicht mehr sprungartig an, sondern läuft zeitlinear hoch. Die Hochlaufzeit kann am Potentiometer 6 von 10 m s bis 10 s verändert werden. Hierdurch ist es möglich, bei entsprechender Einstellung einen weicheren und schonenden Anlauf des Hubwerkes zu erreichen.

Veritron-Stromrichtergerät GSB I

Das Veritron-Stromrichtergerät GSB 0322 ist ein stienmäßiges BBC-Erzeugnis, welches für den speziellen Einsatz in der Duomatik modifiziert ist. Die Änderungen gegenüber dem Seriengerät gehen aus dem Schaltplan-Nr. 4014 10037 und dem Änderungsblatt Nr. 4014 7034 hervor.

Das Veritron-Stromrichtergerät hat einen regelbaren Gleichstromausgang. Es besteht aus einer vollgesteuerten Einphasenbrückenschaltung mit Siliziumthyristoren und einer elektronischen Steuerund Regeleinrichtung.

Der Leistungsteil wird über die Klemmen 19 und 20 mit 265 V Wechselspannung versorgt, während die Steuer- und Regelelektronik über die Klemmen 13 und 14 mit 220 V Wechselspannung versorgt wird. Diese Spannungen müssen phasensynchron laufen, d.h. Klemme13 und 19 müssen gleiches Potential haben.

Die Regeleinrichtung besteht aus dem Ankerstromregler V 1 und dem unterlagerten Feldstromregler V 2. Der vom Zusatzregler kommende Ankerstromsollwert wird über Klemme 7, der Ankerstromistwert, der an einem Shunt im Ankerkreis abgenommen wird, über Klemme 4 dem Regler V 1 zugeführt. Um Regelschwingungen zu vermeiden, ist dieser Regler P-I beschaltet, d.h. es befindet sich ein RC-Glied in der Rückführung. Die Verstärkung dieser Rückführung und damit die Regeldynamik kann mit dem Potentiometer r 10 verändert werden. Normalerweise ist r 10 auf Maximum zu stellen. Der Ausgang dieses Ankerstromreglers, der den Sollwert für den Feldstrom darstellt, wird auf Klemme 8 herausgeführt und außerdem über eine Entkopp-lungsdiode auf den Potentiometer r 12, mit dem der max. Feldstrom begrenzt werden kann. Dieser am Schleifer des Potentiometer r12 abgegriffene Feldstromsollwert wird zusammen mit dem intern potentialfrei gemessenen Feldstromistwert dem Feldstromregler V 12 zugeführt, der wiederum PI beschaltet, d.h. mit einer RC-Rückführung versehen ist. Da der Sollwert dieses Reglers über eine Diode entkoppelt ist, können nur negative Werte den Feldstromregler aufsteuern, so daß der Ausgang positiv wird. Eine positivere Ausgangsspannung verschiebt die Zündimpulse der Thyristoren so, daß die Gleichspannung an den Klemmen 21 und 22 größer wird. Liegt aber ein negativer Feldstromsollwert vor, bedeutet dies einen positiven Ankerstromsollwert, was wiederum einen negativen Ankerspannungssollwert und damit Drehrichtung "Senken" des Hubwerkmotors bedeutet. Daraus geht hervor, daß dieses Veritron-Stromrichtergerät GSB I dann eine positive Gleichspannung an 21 - 22 liefert, wenn auf Drehrichtung "Senken" geschaltet wird.

Veritron-Stromrichtergerät GSB II


Auch dieses Veritron-Gerät GSB 0322 ist ein serienmäßiges BBC-Gerät, welches wiederum für den Einsatz in der Duomatik modifiziert ist.

Die Änderungen gegenüber dem Seriengerät gehen aus dem Schaltplan Nr. 4014 10037 und dem Änderungsblatt 4014 7034 hervor.

Dieses Gerät arbeitet prinzipiell genau wie Gerät I. Jedoch ist hier der Ankerstromregler V 1 nicht P-I beschaltet, sondern als reiner Spannungsumkehrer mit einer Spannungsverstärkung von V=-1. Das heißt, die Ausgangsspannung hat den gleichen Betrag wie die Eingangsspannung mit umgekehrter Polarität. Der am GSB I an Klemme 8 abgenommene Feldstromsollwert wird an Klemme 4 diesem Spannungsumkehrer zugeführt.

Die Ausgangsspannung dieses Reglers V 1, die dem Betrag nach gleich groß ist wie die Eingangsspannung, wird auf Klemme 8 und über eine Entkopplungsdiode auf Potentiometer r 12, mit dem der max. Feldstrom dieses Gerätes begrenzt werden kann, geführt. Die Arbeitsweise des Feldstromreglers sowie die Einstellung der Ausgangsgleichspannung an Klemme 21 und 22 ist genau wie bei Gerät GSB I.

Das Gerät GSB II gibt also dann eine positive Gleichspannung an Klemme 21 und 22 ab, wenn eine positive Spannung an Klemme 4 liegt, was durch den Spannungsumkehrer einen negativen Feldstromsollwert bedeutet. Eine positive Spannung an Klemme 4 bedeutet aber einen negativen Ankerstromsollwert des Geräts GSB I und dies wiederum bedeutet einen positiven Ankerspannungssollwert, also Drehrichtung "Heben".



Gruppe I

Gruppe II


 $J_I = J_{Last} + J_{Kr}$

 $J_{II} = J_{Kr}$

Aktiver Stromrichter I Passiver Stromrichter II

Zusammenschaltung der Leistungsteile und Entstehung des Kreisstromes

Das Schaltungsprinzip der kreisstrombehafteten Gegenparallelschaltung von zwei einphasigen GSB-Geräten zeigt Bild 1.




Zur Entkopplung der beiden Geräte ist ein Stromrichtertransformator mit zwei getrennten Sekundärwicklungen vorgeschaltet. Hierdurch entfallen die sonst üblichen Netzdrosseln. Die beiden Stromrichter Gruppe I und Gruppe II sind über die Kreisstromdrosseln Kd I und Kd II gegenparallel geschaltet.

Je nach Richtung des Sollwertes ist einer der beiden Stromrichter aktiv, während sich die Impulse des anderen in der Wechselrichterlage befindet. Bei einer Änderung der Polarität des Feldstromsollwertes am Ausgang des Ankerstromreglers erfolgt die Übergabe der aktiven Stromführung von einem Stromrichter auf den anderen kontaktlos. Das heißt, es befindet sich immer ein Stromrichter im Gleichrichterbetrieb und der andere im Wechselrichterbetrieb.

Durch den unterschiedlichen Verlauf der Gleichspannung im Gleichund Wechselrichterbetrieb ergeben sich unterschiedliche Augenblickswerte der beiden Spannungen. Diese Differenzspannung treibt einen Kreisstrom, der durch die Kreisstromdrosseln begrenzt wird und von einem Stromrichter in den anderen fließt. Solange die Bedingung für die Steuerwinkel \propto II = 180 $^{\circ}$ el - \propto I eingehalten wird, ist die Kreisspannung eine reine Wechselspannung. Wenn ∝ II ∠ 180° el. - ∝ I wird, enthält die Kreisspannung eine Gleichspannung, die einen unzulässigen hohen Kreisstrom hervorruft. Da die Wechselrichterendlage \propto II aus Sicherheitsgründen auf 1500 el. begrenzt ist, muß auch die Gleichrichterendlage X I mit einem Sicherheitszuschlag auf 350 el. begrenzt werden. Wenn $\alpha_{TT} \geq 180^{\circ}$ el. $-\alpha_{T}$ ist, wird die mittlere Wechselrichterspannung größer als die Gleichrichterspannung. Durch die Ventilrichtung der Thyristoren ist eine Gleichstrombildung dieser Polarität im Kreisstrom nicht möglich, dieser Betrieb ist daher zulässig. Beim Umsteuern von einem Stromrichter auf den anderen kann eine Lücke bis zu 10 m s dadurch entstehen, daß die Impulse des bisher passiven Gerätes von der Wechselrichterendlage auf den durch den Sollwert bestimmten Arbeitspunkt gebracht werden. Durch Vorgabe einer negativen Spannung, eines Kreisstrom-Sollwertes, auf beide Geräte, kann diese Pause verkürzt werden, da die Impulse des aktivwerdenden Gerätes schon vor dem Stromnulldurchgang ihren Arbeitspunkt erreichen. Hierdurch ist eine bessere Regeldynamik möglich. Siehe hierzu auch BBC-Unterlagen GSB-Geräte!

57163 6655 Steinat



Inbetriebnahme eines Leonardsatzes mit

Veritron-Duomatik-Steuerung

Poti: 65BI rio auf max. Stellung (linus)

via auf Mittel Stellung

GSBI rio auf min. Stellung (rechts)

via auf Mittel Stellung

Stellen (Strom

begrenzung)

Ankerkreis an Klemmen 104 und 105 öffnen immed med dem Motor öffnen

- 1.) Ankerkreis an Klemmen 104 und 105 öffnen. immer vor dem Motor öffnen sonst Wannte der Lasthaken durch
- 2.) Hubwerksbremse hauptstromseitig abklemmen. 3chen
- 3.) Hauptschalter einschalten und feststellen, ob an den Klemmen 5 und 6 bzw. 7 und 8 von 1/1u1 265 V Wechselspannung anstehen. Außerdem kontrollieren, ob an den Klemmen 3 und 4 bzw. 9 und 10 von 1/1u1 220 V Wechselspannung anstehen.

Feststellen, ob Phasenlage zwischen den Spannungen 265 V und 220 V stimmt. Hierzu Vielfachmeßinstrument auf Wchselspannungsbereich 250 V stellen. Meßinstrument zwischen die Klemmen 3 und 6 bzw. 8 und 9 von 1/1 u1 schalten. Die Spannung muß 0 V sein!

Meßinstrument zwischen die Klemmen 4 und 5 bzw. 7 und 10 von 1/1u1 schalten. Die Spannung muß ca.~45 V betragen!

4.) Drehstromantriebsmotor des Leonardumformers einschalten und Drehrichtung anhand des Drehrichtungspfeiles am Generator überprüfen.

Der Generator ist mit einem Alni versehen. Der Alni-Kontakt ist so in die Steuerung geschaltet, daß er nur bei richtiger Drehrichtung des Umformers nach dem Umschalten von Stern auf Dreieck die Steuerung des Antriebsmotors freigibt.

- 5.) Meßinstrument (Wechselspannungsbereich) an die Klemmen 24 und 25 von 1/1u1 anschließen. Steuerhebel in Stellung "Null" bringen.
 Die hier ankommende Spannung muß ca. O V betragen. vom Drchgebe Kommend
- Steuerhebel in Stellung 1 "Heben" bringen. Die Spannung muß jetzt ca. O bis 1 V betragen.
- 7.) Steuerhebel in Stellung 1 "Senken" bringen. Die Spannung muß auch jetzt ca. O bis 1 V betragen. Beide Spannungen sollten etwa gleich groß sein. Eine genaue Übereinstimmung ist jedoch nicht notwendig.

 Spannungsanterschied zu groß: Brehmelde im Stenerstand einstellen Spannungsanterschied zu groß:

- 8.) Steuerhebel von Stellung 1 "Heben" in Endstellung bringen.

 Die Spannung muß jetzt ca. 35 V Wechselspannung betragen. min. 30V
- 9.) Denselben Vorgang im Senken wiederholen. Beide Spannungen sollten etwa gleich groß sein.
- 10.) Meßinstrument auf 300 V Wechselspannungsbereich schalten und an Klemmen 23 und 26 von 1/1u1 anschließen.
- 11.) Steuerhebel in Stellung "Null" bringen. Die Spannung 23 und 26 muß O V sein.
- 12.) Steuerhebel zunächst in Stellung 1 "Heben" dann in Stellung 1 "Senken" bringen. In beiden Fällen muß jetzt an den Klemmen 23 und 26 110 V Wechselspannung anstehen.
- 13.) Meßinstrument an die Klemmen 1 und 2 von 1/1u1 anschließen (Wechselspannungsbereich 300 V)
- 14.) Steuerhebel zunächst in Stellung "Null" dann in Stellung "Senken" bringen. Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 muß in beiden Fällen O V betragen. Zelais ange fallen
- 15.) Steuerhebel in Stellung "Heben" bringen. Die Spannung an den Klemmen 1 und 2 muß jetzt 220 V Wechselspannung betragen.

 *Relais onze 2016**
- 16.) Meßinstrument auf Gleichspannungsbereich umschalten. Kontrolle der Versorgungsspannungen von GSB I- und GSB II-Gerät. Meßinstrument mit Minusklemme an Klemme 12 und Plusklemme an Klemme 11 des GSB I-Gerätes anschließen. Es muß eine Gleichspannung von ca. + 15 V ... 13,5 V anstehen.
 - Minusklemme an Klemme 10 und Plusklemme an 12 des GSB I-Gerätes anschließen. Es muß wieder eine Spannung von + 15 V... 13,5 V anstehen.
- 17.) Denselben Vorgang an GSB II wiederholen.
- 18.) Minusklemme des Meßinstrumentes an Klemme "O" und Plusklemme an E 1 des Zusatzregler anschließen.
- 19.) Steuerhebel in Stellung 1 "Heben" bringen. Mit Potentiometer 15 "minimale Geschwindigkeit Heben" eine Gleichspannung von ca.

 0,9 bis 1 V einstellen. (Hierzu Schaltplan Nr. 4014 1031 sowie 4014 1037) 2. Poti von unter min Drehzadt

- 20.) Meßklemmen am Meßinstrument tauschen.
- 21.) Steuerhebel in Stellung 1 "Senken" bringen. Mit Potentiometer 16 "minimale Geschwindigkeit Senken" eine Gleichspannung von ca. 0,9 bis 1 V einstellen. A. Poti von unten
- 22.) Meßinstrument an Klemme "O" (-) und Klemme E 3 (+) des Zusatzreglers anschließen.
- 23.) Steuerhebel in Endstellung "Heben" bringen. Mit Potentiometer 13 "maximale Geschwindigkeit Heben" eine Gleichspannung von ca. 8,5 V einstellen. 1. Potivon oben (250 de min Dreftzahl)
- 24.) Meßklemmen am Meßinstrument tauschen.
- 25.) Steuerhebel in Endstellung "Senken" bringen. Mit Potentiometer 14 "maximale Geschwindigkeit Senken" eine Gleichspannung von ca. 8,5 V einstellen (siehe Punkt 28 und 31)

 2. Poti von oben (45 c de min Den 24/1)
- 26.) Instrument an Klemme 104 (+) und Klemme 105 (-) im Gleichspannungsbereich 600 V anschließen. Steuerhebel langsam von
 O bis in Endstellung Heben bringen. Bei Stellung 1 muß nun
 eine Spannung von ca. + 30 V anstehen. Die Spannung muß dann
 proportional dem Steuerhebel ansteigen, bis in der Endstellung
 die auf dem Leistungsschild des Generators angegebene Nennspannung erreicht ist.


Sollte sich die Anfangsspannung von ca. 30 V in Stellung 1 (es ist darauf zu achten, daß sich der Steuerhebel tatsächlich in Stellung 1 befindet) nicht ergeben, so muß das Potentiometer 15 solange verstellt werden, bis sich die gewünschte Spannung einstellt.

Sollte sich in Steuerhebelendstellung die angegebene Generatornennspannung nicht ergeben, muß Potentiometer 13 solange verstellt werden, bis sich die gewünschte Spannung einstellt.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß <u>zunöchst die Anfangs-</u>
<u>spannung</u> und damit die Minimalgeschwindigkeit eingestellt wird,
<u>erst danach ist die Maximalspannung</u> (Nennspannung) und damit
die Nenngeschwindigkeit einzustellen.

27.) Derselbe Vorgang mit Potentiometer 14 und getauschten Meßklemmen in Steuerhebelstellung "Senken" wiederholen.

Die Anfangsspannung in Steuerhebelstellung 1 "Senken" kann an Potentiometer 16 ca. 10 V niedriger als bei "Heben" eingestellt werden. Auch hier ist wieder zunächst die Anfangsspannung und danach die Nennspannung einzustellen. 28.) Die Ankerspannung muß nun mit dem Steuerhebel von positiver Nennspannung (+ an A und - an H) in Hebelstellung Heben stufenlos nach negativer Nennspannung in Hebelstellung Senken regelbar sein.



Sollte die Ankerspannung beim Betätigen des Steuerhebels sich sprungartig ändern, so ist die Polarität des Generator-Erregerfeldes zu überprüfen.

Bei Generator Rechtslauf muß bei der Steuerhebelstellung Heben Plus an J der Erregerwicklung liegen, das ergibt Plus an A der Ankerwicklung.

Sollte sich trotz Verstellen der Potentiometer 13 und 14 auf dem Zusatzregler die Ankernennspannung nicht erreichen lassen, ist die Stellung der Potentiometer r 12 auf den beiden GSB-Geräten zu überprüfen. Diese Potentiometer müssen etwa in Mittelstellung stehen und bewirken eine Strombegrenzung des Generatorerregerstromes. Die Einstellung erfolgt folgendermaßen: nur wenn Ukenn nicht erreicht wird

Steuerhebel in Endstellung "Heben" bringen. Potentiometer 13 auf dem Zusatzregler langsam gegen den Uhrzeigersinn hochdrehen. Ankerspannung beobachten! Sollte ab einem bestimmten Punkt die Ankerspannung nicht mehr ansteigen, Potentiometer bis zum linken Anschlag weiterdrehen. Nun Potentiometer r 12 auf dem GSB II-Gerät langsam im Uhrzeigersinn hochdrehen bis eine Ankerspannung erreicht ist, die ca. 15 % über der Nennspannung liegt.

Potentiometer 13 des Zusatzreglers wie unter Punkt 26 beschrieben langsam im Uhrzeigersinn zurückdrehen bis Nennspannung erreicht ist.

Denselben Vorgang mit Potentiometer 14 auf dem Zusatzregler und Potentiometer <u>r 12 des GSB I-Gerätes</u> in Steuerhebelstellung "Senken" wiederholen.

29.) Hubwerksbremse wieder anschließen.

30.) Ankerkreis an Klemme 104 wieder schließen. Ein Shunt mit einem Strombereich von ca. 50 % über dem Nennstrom in den Ankerkreis an Klemme 104 schalten. Meßinstrument mit Nulllage in der Mitte an der Shunt anschließen. Meßinstrument in mV-Bereich schalten. Die Daten des Shunt sind genau zu beachten. Wird z. B. ein Shunt mit den Daten 300 A/60 mV verwendet, muß ein Meßinstrument mit dem Bereich 60 mV angeschlossen werden. Bei einem Ankerstrom von z. B. 150 A zeigt das Meßinstrument 30 mV an, bei 200 A zeigt es 40 mV.

Ankerstrom = Strombereich Shunt x Meßwert Spannungsbereich Shunt x Meßwert

z. B. J = $\frac{300 \text{ A}}{60 \text{ mV}} \times 30 \text{ mV} = 150 \text{ A}$ Nennstrom ein stellung: 130% wegen Beschleunisangsstrom

in de Rejet füllt Sie auf 1000% Nennstrom in der Nenn
31.) Potentiometer 18 auf dem Zusätzregler (Ankerstrombegrenzung)

- 31.) Potentiometer 18 auf dem Zusätzregler (Ankerstrombegrenzung) auf Linksanschlag drehen und ca. 1 Teilstrich der Markierung wieder im Uhrzeigersinn aufdrehen. Damit ist ein minimaler Ankerstrom eingestellt.
- 32.) Steuerhebel langsam in Endstellung Heben Richtung bringen.

 Der Hubwerkmotor muß nun langsam mit dem eingestellten Minimalstrom hochlaufen. Jetzt Steuerhebel schnell in die Nullstellung bringen. Es fließt nun Bremsstrom der einen entgegengesetzten Ausschlag des Meßinstrumentes zur Folge hat. Auch hier darf der Strom keinesfalls über den eingestellten Minimalstrom steigen. Ist dies nicht der Fall, muß unbedingt die Ursache festgestellt werden (z. B. fehlender Stromistwert oder falsche Polarität des Stromistwertes) Steuerhebel in Richtung "Heben" bringen. Nun fließt positiver Beschleunigungsstrom. Meßinstrument (Gleichspannungsbereich 15 V) an Klemme 14 (+) und 13 (-) von 1/1u1 anschließen. Beim Beschleunigen des Motors muß nun eine positive Spannung anstehen. (wenn Ankernennstrom fließt: ca. 1,8 Volt).
- 33.) Steuerhebel schnell in die Endstellung "Heben" bringen. Potentiometer 18 im Uhrzeigersinn so lange hochdrehen, bis 130 % des Nennstromes fließen. Jetzt Steuerhebel schnell in die Endstellung "Senken" bringen. Das Meßinstrument muß nun in entgegengesetzter Richtung ausschlagen. Es muß jedoch der gleiche Strom fließen. Beschleunigungsstrom und Bremsstrom sind also gleich groß. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen und dabei den Ankerstrom genau kontrollieren.

Bei schneller Hin- und Herbewegung des Steuerhebels muß das Meß-instrument also von + 130 % J_N nach - 130 % J_N hin und her pendeln.

34.) Meßinstrument (Gleichspannungsbereich 15 V) an Klemme KR (-) und "O" (+) von Zusatzregler anschließen. Potentiometer 17 (Kreisstrom) gegen den Uhrzeigersinn hochdrehen bis 2 V Gleichspannung anstehen.


35.) Hubwerksmotor nun mit Last fahren und alle eingestellten Werte nochmals kontrollieren. Eventuell die Drehzahlen des Hubwerkmotors mit einem Drehzahlmesser kontrollieren.


**Max Dref 244/ = max An Mer Spann uns

Anmerkung:

Sollte trotz einwandfrei funktionierender Regelung die Drehrichtung des Hubwerkmotors verkehrt sein, so ist das Motorfeld zu tauschen. Niemals den Generatoranker oder das Generatorfeld drehen! Sobald der Hauptschalter eingeschaltet wird, steht die gesamte Duomatik unter Spannung! Vorsicht bei Schweißarbeiten am Kran - durch Spannungsspitzen kann die Elektronik zerstört werden - immer zuerst Hauptschalter ausschalten. Niemals bei geschlossenem Ankerkreis die intern verdrahtete Antiparallelschaltung der GSB-Leistungsteile auftrennen. Durch Remanenzspannung kann ein unzulässig hoher Ankerstrom entstehen.









	 1		Modarob	Normgop.	Geprüft	Gezeichnet 3	
Chilsi sither section (E = P), Bursie B dusgerunt	trisch (G-IH), Fremderregung (J-K),	(Meichstrom - Generalor Wendepole unsyme -				32 8 68	Detum
- 	G-14	203				المرابع ما 1950	Next
יי יי), Fre	-Gen					-
L = 1	1), Fremderre	erdio					CIDOMOGRAPHICA
) (E = F), BUTSIE B QUSGETUNT	gung	n Wer					6
T C	フーズ	ndepole			<u>·</u>		
usgeru	, ,	e unsy					
		<i>™e-</i>					
France durch		(J)				(GF))
		51. A O4. 13		IT SEA SE			
: 		2		V 3	•		







für Klemmkasten links

Klemmkasten rechts siehe 51A09.4(53)

	" THL" WI	eminikos ten simis	THE THE STEEL STEEL STEEL	03. 1 1,257
		- Batum . Nome		
	Gezelchnet	30-8.68. Ge		
	· Goproft -			BHERR
	Normgepr.		A second	
,	Mo0stab :			
		Gleichstrom	- Motor Wendepole unsyme-	51. A 09.4 (S1)
. ,1		trisch (G-H) F	remderregung (J - K),	
			n (E-F) Bürste B ausgeführt	Ersatz für
				Grantet durch

